CN1
1 C1
2 C2
3 R1
4 R2
5 R3
6 R4
7 M
8 RS
停机
（闭合）
输入
4--20mA/0--10V
运行
（断开）
R
S
T
FF1
FF2
FF3
TA1
TA2
TA3
U
V
W
运行：绿色
停机：黄闪
过流：红色
超温：红绿闪
工作状态灯
南岸普力
NAPL
TAC60i
THREE-PHASES POWER REGULATOR
CE

201A